

Besiktningensutlåtande

Inflyttande hyresgäst

Fastighet
Esset 03, Ribbings väg 43-55AAdress
Ribbings väg 47Anledning till besiktning
Avflyttning

Inflyttande hyresgäst

Objektsnr
029-0645Objektstyp
3 rum och kökVån Area
1 65,0Besiktningdag
2025-04-15

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum			
	Vägg målning	Hylla monterad på vägg 4 tas bort av den boende	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
	Övrig anmärkning	Tvättmaskin finns monterad, boende ansvarar för att ta bort samt proppa vatten	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
Balkong			
	Övrig anmärkning	Trätroll monterad på golv, tas bort av den boende	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
Lägenheten (alla rum)			
Hall			
Kök			
	Övrig anmärkning	Diskmaskin finns monterad. Boende ansvarar för att ta bort samt att återställa med skärbrädan samt proppa vattnet	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
	Övrig anmärkning	Mindre repor och tryckmärken på linoliumgolvet	6 Ingen åtgärd
Sovrum 1			
	Vägg tapet	Vägg 1 , 4 tavlor monterade på väggar , boende återställer ev hål med latexfog	OK
Sovrum 2			
	Övrig anmärkning	Mörkläggningsgardin monterad, monteras ned samt hål återställs av den boende med latexfog	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
Vardagsrum			
	Vägg tapet	Vägg 1, 3 spik alt borrhål bakom tavlor sätts igen av den boende med latexfog	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
	Golv linoleum	Mindre repor och tryckmärken	6 Ingen åtgärd