

Besiktningens utlåtande

Inflyttande hyresgäst

Fastighet
Ekvatorn 04, Drevkarlsstigen 4

Adress
Drevkarlsstigen 4

Anledning till besiktning
Avflyttning

Inflyttande hyresgäst

Objektsnr
2029-0315

Objektstyp
1 rum och kök

Vån Area
3 40,1

Besiktningdag
2025-05-20

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum			
Lägenheten (alla rum)			
Hall	Golv linoleum	Sliten äldre golv linolium med djupa äldre tryckmärken	4 Åtgärdas, bekostas av Sollentunahem
	Vägg tapet	Äldre sliten tapet byts ut av sollentunahem	4 Åtgärdas, bekostas av Sollentunahem
Kök	Golv linoleum	Äldre golvlinolium med skador och tryckmärken byts ut av sollentunahem	4 Åtgärdas, bekostas av Sollentunahem
	Vägg tapet	Äldre skadad tapet byts ut av Sollentuna hem	4 Åtgärdas, bekostas av Sollentunahem
Vardagsrum	Innertak	Innerdörren finns i källarförrådet och monteras tillbaka av den boende innan avflytt	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
	Golv parkett	Mindre slitage med mindre repor på parketten	6 Ingen åtgärd
	Vägg tapet	Äldre sliten väggtapet byts ut av Sollentuna hem	4 Åtgärdas, bekostas av Sollentunahem
	Övrig anmärkning	Igensättning av samtliga borrhål med latexfog, åtgärdas av den boende	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst