

Besiktning utlåtande Inflyttande hyresgäst

Fastighet	Objektsnr	
Edsberg 11:25, Djupdalsvägen 11A-E	802-0008	
Adress	Objektstyp	
Djupdalsvägen 11A	1 rum och kokvrå	
Anledning till besiktning	Vån	Area
Besiktning	0	26,0
Inflyttande hyresgäst	Besiktningdag	
	2025-11-12	

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Lägenheten (alla rum)	Städ	Städning av golv i hela lgh, samt allt i badrum	4 Åtgärdas, bekostas av Sollentunahem
Badrum			
Kokvrå			
Vardagsrum			
Hall			
	Armatyr	Lampa kvarlämnad	6 Ingen åtgärd