

Besiktningens utlåtande

Inflyttande hyresgäst

Fastighet	Objektsnr	
Edsberg 11:25, Djupdalsvägen 11A-E	802-0096	
Adress	Objektstyp	
Djupdalsvägen 11E	1 rum och kokvrå	
Anledning till besiktning	Vån	Area
Avflyttning	1	22,5
Inflyttande hyresgäst	Besiktningdag	
	2025-05-20	

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Lägenheten (alla rum)	Övrig anmärkning	Golvet är rivet vid kylan, ny kyl som inte sitter rätt. tio tal borrhål på vägg 1 men varit så sen tidigare enligt hyresgästen. Övrigt, städad och godkänd.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
Badrum			
Kokvrå			
Vardagsrum			