

Besiktningens utlåtande

Inflyttande hyresgäst

Fastighet	Objektsnr	
Edsberg 11:25, Djupdalsvägen 11A-E	802-0093	
Adress	Objektstyp	
Djupdalsvägen 11E	1 rum och kokvrå	
Anledning till besiktning	Vån	Area
Avflyttning	1	22,5
Inflyttande hyresgäst	Besiktningdag	
	2024-04-02	

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Lägenheten (alla rum)			
	Brandvarnare	Funktionstestad	OK
	Städ	Städ. Kostnad avser ej godkänd eller utebliven städ.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
Badrum			
Kokvrå			
Rum 1	Övrig anmärkning	Svårbesiktat massa grejer och en stor matta och säng.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
Hall 1	Övrig anmärkning	Fläckig vägg hyresgästen skulle försöka tvätta bort det.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
Lägenhetsförråd			
	Övrig anmärkning	Hyresgästen ska byta ljuskälla i lampan i taket.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst