

## Besiktningens utlåtande

### Inflyttande hyresgäst

Fastighet  
Esset 02, Ribbings väg 57-69Adress  
Ribbings väg 61

Anledning till besiktning

Avflyttning

Inflyttande hyresgäst

Objektsnr  
029-0713Objektstyp  
3 rum och kökVån      Area  
2      65,0Besiktningdag  
2025-03-04

| Enhet                 | Åtgärd           | Anmärkning                                                            | Status         |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Badrum                |                  |                                                                       |                |
| Balkong               |                  |                                                                       |                |
|                       | Övrig anmärkning | Markis sitter monterad på balkongen sedan tidigare hyresgäst          | 6 Ingen åtgärd |
| Lägenheten (alla rum) |                  |                                                                       |                |
| Hall                  |                  |                                                                       |                |
|                       | Golv linoleum    | Mindre repor och tryckmärken                                          | 6 Ingen åtgärd |
| Kök                   |                  |                                                                       |                |
| Sovrum 1              |                  |                                                                       |                |
|                       | Golv linoleum    | Mindre repor och tryckmärken                                          | 6 Ingen åtgärd |
| Sovrum 2              |                  |                                                                       |                |
|                       | Golv linoleum    |                                                                       | 6 Ingen åtgärd |
| Vardagsrum            |                  |                                                                       |                |
|                       | Fönster          | Persienner finns monterade och var monterade sedan tidigare hyresgäst | 6 Ingen åtgärd |