

Besiktningensutlåtande

Inflyttande hyresgäst

Fastighet
Topplocket 1, Bygdevägen m.fl
Adress
Bagarbyvägen 66
Anledning till besiktning
Avflyttning
Inflyttande hyresgäst

Objektsnr
060-0032
Objektstyp
4 rum och kök
Vån Area
3 112,0
Besiktningdag
2025-05-13

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum			
	WC-stol	Egen WC stol ska tas bort.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
Sovrum 1			
	Vägg tapet	Skada på vägg 3, tapetriv. Hyresgästen återställer det i original.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
Kök			
	Övrig anmärkning	Diskmaskin samt tvättmaskin ska tas bort och rören plomberas. Kostnad tillkommer vid utebliven åtgärd.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
Vardagsrum			
	Vägg målning	Tackor upphängda på väggarna. Större hål ska fyllas i med latex fog	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
Lägenheten (alla rum)			
	Städ	Kostnad tillkommer vid utebliven eller ej godkänd städning.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
Hall			
Sovrum 2			
Sovrum 3			
	Vägg tapet	Garderob borrar på vägg 3, återställs. Kostnad kan tillkomma vid ej godkänd eller utebliven åtgärd.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
WC			
	WC-stol	Toalletsits ska tas bort. Kollar med kvartersvärd.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst