

Besiktningensutlåtande

Inflyttande hyresgäst

Fastighet	Objektsnr	
Edsberg 11:25, Djupdalsvägen 11A-E	802-0126	
Adress	Objektstyp	
Djupdalsvägen 11D	1 rum och kokvrå	
Anledning till besiktning	Vån	Area
Avflyttning	1	22,5
Inflyttande hyresgäst	Besiktningdag	
	2024-02-13	

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Lägenheten (alla rum)			
Badrum	Vägg målning	OK	6 Ingen åtgärd
	Golv våtrum	OK	6 Ingen åtgärd
Kokvrå	Golv parkett	OK	6 Ingen åtgärd
Vardagsrum	Golv parkett	OK	6 Ingen åtgärd
	Vägg målning	OK	6 Ingen åtgärd