

Rotebrovägen 23A
192 68 Sollentuna

Besiktningsutlåtande

Lägenhet: 036-0483
Adress: Rotebrovägen 23A

Bifogade besiktningsprotokoll visar resultatet av besiktningen av ovannämnda lägenhet.

Om du upptäcker fel i lägenheten som inte omnämns i protokollet, måste du anmäla dem till din fastighetsvärd **senast inom 8 dagar från din tillträdesdag**. Du riskerar annars att bli ersättningsskyldig för någon skada, som den avflyttande hyresgästen är skyldig till, den dagen du själv avflyttar.

Med Vänliga Hälsningar

Sollentunahem

Din Fastighetsvärd

Besiktningensutlåtande

Inflyttande hyresgäst

Fastighet
Ritaren 34, Rotebrovägen 1-99

Adress
Rotebrovägen 23A

Anledning till besiktning
Slutbesiktning

Inflyttande hyresgäst

Objektsnr
036-0483

Objektstyp
2 rum och kök

Vån Area
2 65,0

Besiktningdag
2025-04-24

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum	Kakel	Äldre borrhål . Fyller igen dom	4 Åtgärdas, bekostas av Sollentunahem
Balkong	Övrig anmärkning	Missfärgningar och märken på betongväggarna	OK
Lägenheten (alla rum)	Brandvarnare	Brandvarnare finns	OK
	Övrig anmärkning	Elschema finns	OK
Hall	Golv linoleum	Missfärgningar på golvet	OK
Klädkammare	Golv linoleum	Missfärgninggar på golvet	OK
	Spis med ugn	Tippskydd finns	OK
Sovrum 1	Golv linoleum	Missfärgningar på golvet	OK
Vardagsrum			