

Besiktningsutlåtande

Inflyttande hyresgäst

Fastighet
Ekstocken 01, Skyttevägen18-22

Adress
Skyttevägen 22

Anledning till besiktning
Avflyttning

Inflyttande hyresgäst

Objektsnr
027-0463

Objektstyp
1 rum och kök

Vån Area
8 42,0

Besiktningsdag
2025-06-10

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum			
Lägenheten (alla rum)	Övrig anmärkning		OK
	Övrig anmärkning		
		Diskmaskin ska tas bort och rören blommeras.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
	Städ		
		Kostnad tillkommer vid utebliven eller ej godkänd städning. Städchecklista lämnad till HG.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
Hall			
	Vägg tapet		
		Märken på tapeter. Tavlor upphängda, tas bort och återställs av hyresgästen, kostnad tillkommer vid utebliven åtgärd.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
Kök			
	Vägg tapet		
		Tavlor upphängda, tas bort och återställs av hyresgästen, kostnad tillkommer vid utebliven åtgärd.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
Vardagsrum			
	Vägg tapet		
		Märken på tapeter. Tavlor upphängda, tas bort och återställs av hyresgästen, kostnad tillkommer vid utebliven åtgärd.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst