

Besiktningsutlåtande

Inflyttande hyresgäst

Fastighet
Edsberg 11:25, Djupdalsvägen 11A-E

Adress
Djupdalsvägen 11E

Anledning till besiktning
Avflyttning

Inflyttande hyresgäst

Objektsnr
802-0092

Objektstyp
1 rum och kokvrå

Vån Area
1 22,5

Besiktningdag
2023-09-07

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Lägenheten (alla rum)			
Badrum	Golv våtrum	Missfärgningar vid duschzon	6 Ingen åtgärd
Kokvrå	Golv parkett	liten fuktskada på parketten vid köket	6 Ingen åtgärd
Vardagsrum	Vägg målning	Små märken vägg 1 och vägg 3	6 Ingen åtgärd
Hall	Städ	Ytliga fläckar på väggarna. Åtgärdas annars tillkommer debitering	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst