

Besiktningensutlåtande

Inflyttande hyresgäst

Fastighet	Objektsnr	
Edsberg 11:25, Djupdalsvägen 11A-E	802-0076	
Adress	Objektstyp	
Djupdalsvägen 11E	1 rum och kokvrå	
Anledning till besiktning	Vån	Area
Avflyttning	0	22,5
Inflyttande hyresgäst	Besiktningdag	
	2024-04-24	

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Lägenheten (alla rum)			
	Städ	Kostnad tillkommer vid utebliven eller ej godkänd städning.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
Badrum			
Kokvrå			
	Mikrovågsugn	Nedre delen trasig sen hyresgästen flyttade in. Ska felanmälas av hg.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
Vardagsrum			
	Golv parkett	OK	6 Ingen åtgärd
	Vägg målning	Ca fem skruvhål på väggar som ska tas bort. Större hål ska fyllas i med latexfog.	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst