

## Besiktningens utlåtande

### Inflyttande hyresgäst

Fastighet  
Edsberg 11:25, Djupdalsvägen 11A-E

Adress  
Djupdalsvägen 11A

Anledning till besiktning

Besiktning

Inflyttande hyresgäst

Objektsnr  
802-0001

Objektstyp  
1 rum och kokvrå

Vän Area  
0 26,0

Besiktningdag  
2025-11-12

| Enhet                 | Åtgärd       | Anmärkning               | Status         |
|-----------------------|--------------|--------------------------|----------------|
| Lägenheten (alla rum) | Städ         |                          |                |
|                       |              | Lite smuts på hallgolvet | 6 Ingen åtgärd |
| Badrum                | Badrumskåp   |                          |                |
|                       |              | Mindre fuktskador mm     | 6 Ingen åtgärd |
|                       | Dusch        |                          |                |
|                       |              | Missfärgning duschvägg   | 6 Ingen åtgärd |
| Kokvrå                |              |                          |                |
| Vardagsrum            | Vägg målning |                          |                |
|                       |              | Mindre skador            | 6 Ingen åtgärd |