

## Besiktningens utlåtande

### Inflyttande hyresgäst

Fastighet  
Ekstocken 01, Skyttevägen 18-22

Adress  
Skyttevägen 22

Anledning till besiktning  
Avflyttning

Inflyttande hyresgäst

Objektsnr  
027-0546

Objektstyp  
2 rum och kök

Vån Area  
BV 57,8

Besiktningdag  
2026-03-10

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Duschrum			
Kök	Köksskåp	Ta bort diskmaskinen, återställ köksskåpet och plombera rören  Mindre skav på skåpets nedre del under diskbänken	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst 6 Ingen åtgärd/normal slitage
Lägenheten (alla rum)	Övrig anmärkning	Brandvarnare finns	OK
	Städ	Kostnad tillkommer vid dålig eller utebliven avflyttstäd	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
Förråd inne i lgh	Övrig anmärkning		OK
Sovrum 1	Vägg målning	Enstaka små märken	6 Ingen åtgärd/normal slitage
Vardagsrum - Öppenplanlösning	Vägg målning	Borrhål efter tv vägg. Ta bort skruvar och plugg. Laga hålen snyggt med med Latexfog	3 Åtgärdas eller bekostas av avflyttande hyresgäst
	Golv parkett	Mindre repor och tryckmärken	6 Ingen åtgärd/normal slitage
Hall	Vägg målning	Enstaka små märken på väggarna	6 Ingen åtgärd/normal slitage
Klädkammare			