

Besiktningensutlåtande

Inflyttande hyresgäst

Fastighet
Traktören 11, Hvidovrestråket 3, 5
Adress
Hvidovrestråket 5C
Anledning till besiktning
Avflyttning
Inflyttande hyresgäst

Objektsnr
035-0932
Objektstyp
2 rum och kök
Vån Area
6 58,6
Besiktningdag
2026-02-03

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum			
Lägenheten (alla rum)			
	Städ	Hyresgästen behöver inte flyttstäda.	4 Åtgärdas, bekostas av Sollentunahem
Hall			
	Golv linoleum	Vattenskada i lägenheten. Samtliga golv är vattenskadade och kommer att bytas ut.	4 Åtgärdas, bekostas av Sollentunahem
	Vägg tapet	Vattenskada i lägenheten. Samtliga golv är vattenskadade och kommer att bytas ut.	4 Åtgärdas, bekostas av Sollentunahem
Kök			
	Vägg tapet	Tapeter godkända men kan behöva bytas ut efter vattenskada.	4 Åtgärdas, bekostas av Sollentunahem
Sovrum 1			
	Golv linoleum	Vattenskada i lägenheten. Samtliga golv är vattenskadade och kommer att bytas ut.	4 Åtgärdas, bekostas av Sollentunahem
	Vägg tapet	Tapeter godkända.	6 Ingen åtgärd
Vardagsrum			
	Vägg tapet	Fettfläck och borrhål på väggar i vardagsrummet. Nya tapeter beställs efter skadan.	4 Åtgärdas, bekostas av Sollentunahem